

Теплица «БОГАТЫРЬ»

с покрытием из сотового поликарбоната. (Паспорт)

1. Комплект поставки. В комплект поставки каркаса входят упаковочные единицы согласно приведенной ниже таблице. В зависимости от модификации (длины) теплицы комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки теплицы:

Комплект поставки БОГАТЫРЬ (ширина 3,65 м высота 2,55м)

Наим. сборочной единицы	Длина теплицы		
	6м	8м	10м
Каркас:			
1) Основание 6,0 м (проф. Труба 40 * 40), шт.	2	2	2
2) Основание 2,0 м (проф. Труба 40 * 40), шт.		2	
3) Основание 4,0 м (проф. Труба 40 * 40), шт.			14
4) Стойка (проф. труба 40 * 40), шт.	14	18	22
5) Перекладина (проф. труба 40 * 20), шт.	2	2	2
6) Стропило (проф. Труба 40 * 40), шт.	7	9	11
7) Дверь (проф. Труба 20 * 20), шт.	3	3	3
8) Стрингер 6,0 м. (проф. Труба 30 * 15), шт.	14	14	14
9) Стрингер 2,0 м. (проф. Труба 30 * 15), шт.		14	
10) Стрингер 4,0 м. (проф. Труба 30 * 15), шт.			14
11) Форточка в двери (проф. труба 20*20), шт	3	3	3
12) Форточка боковая (проф. труба 20*20), шт	2	2	2
12) Рамка двери (проф. Труба 20 * 20), шт.	1	1	1
13) Ниппель (труба Φ 40)	14	18	22
14) Растяжка для дуг (труба 40*20), шт.	5	7	9
15) Крепеж комплект.	1	1	1

Сборка теплицы.




Рис 1.

1) На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей была не более 5 см. Основание теплицы (Поз. 1): две профильные трубы 40*40 установить друг относительно друга на расстоянии 3,65 м.

2) Установите стойки (Поз 2) на основания (Поз 1), закрепив их саморезами 4,8 * 19. ВНИМАНИЕ! Крайние четыре стойки с гнездом - вовнутрь (Рис 1).

3) Установите перекладины (Поз 3), закрепив их саморезами 4,8 * 19 (рис 1).

4) Установите Стропила (Поз. 4), используя Ниппель (Поз.8) на стойки и закрепите их саморезами 4,8 * 19 так, как показано на Рис. 2. Два Стропила с гнездами и штангой установить крайними.

5) Установите двери (Поз. 5), используйте саморезы 5,5 * 38 в углах. (Рис. 4)

6) Соедините Стрингеры (Поз. 6) с фронтонами, вставив их до упора в гнезда фронтонов, и зафиксируйте кровельным саморезами 4,8 х 19. Соедините стрингеры со стойками и стропилами при помощи саморезов 5,5*38 (Рис. 3). ВНИМАНИЕ! Выпуклые части стрингеров должны быть направлены к центру (вовнутрь) теплицы.




Рис 2.




Рис. 3





Рис. 4



7) Установите форточки (Поз. 7) между стрингерами и стойками на боковые стенки теплицы, используя саморезы 5,5 * 38.

8) Укройте сначала верх каркаса поочередно листами поликарбоната и зафиксируйте их саморезами 4,8*19. С данным саморезом для лучшего крепления поликарбоната к каркасу рекомендуется использовать Термошайбу (если шайбы не идут в комплекте с крепежом, их можно приобрести отдельно). Затем обшейте боковые стенки и фронтоны. Сотовый поликарбонат устанавливайте стороной с защитным слоем наружу (к солнцу). Эта сторона обклеена пленкой с рисунком. После полной установки поликарбоната удалите с него упаковочную пленку.

9) Установите торцевые планки по всей длине теплицы с обеих сторон в месте примыкания крыши к стенам, закрепив их саморезами 4,2*16 к рамкам и фермам.

- 10) Установите Ручки, Притворные планки на двери, оцинкованный декоративный уголок 40*40 по вертикальным углам теплицы, фиксатор двери (крючок) и ГАЗ – Лифт на форточку.

- ВНИМАНИЕ! На зимний период Газ – Лифт необходимо СНЯТЬ!!!



Требования по условиям эксплуатации:

1. Теплица с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП 2.01.07-85;

При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. (Рекомендованы - винтовые сваи)

Диапазон температур от – 60 до +80 °С

2. Не являются дефектом невольные участки коррозии и белого налета на краске и металлических элементах теплицы.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно. Высота снежного покрова рядом с теплицей не должна превышать 1метра.

Для очистки сотового поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции, при соблюдении условий эксплуатации и указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Гарантийный срок 36 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию крепежных элементов, фурнитуры и узлов крепления, не ухудшающие качество товара.

Предприятие – изготовитель:

ООО "Научно-Производственное Предприятие "Жестяно-Кровельный Цех"

420100 г. Казань ул. Закиева, д.9а, Офис 201

ИНН / КПП 1660138984 / 166001001

тел: (843) 203-03-09; (843) 204-20-40

Дата продажи _____

Продавец _____

<http://www.metallceh.ru>

[e-mail: ceh07@mail.ru](mailto:ceh07@mail.ru)